

COMUNICAÇÃO TÉCNICA

Nº 177279

Análise de risco geológico-geotécnico em área com escorregamentos

Alessandra Cristina Corsi

Palestra on-line apresentada na - UFPel IFG Student Chapter Geological Engineering - Federal University of Pelotas maio, 2021. 47 slides

A série "Comunicação Técnica" compreende trabalhos elaborados por técnicos do IPT, apresentados em eventos, publicados em revistas especializadas ou quando seu conteúdo apresentar relevância pública.

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - IPT Av. Prof. Almeida Prado, 532 | Cidade Universitária ou Caixa Postal 0141 | CEP 01064-970

São Paulo | SP | Brasil | CEP 05508-901 Tel 11 3767 4374/4000 | Fax 11 3767-4099 www.ipt.br





Secretaria de Desenvalvimento Boanâmico

Seu desafio é nosso

Análise de risco geológicogeotécnico em áreas com escorregamentos

Alessandra C. Corsi – Pesquisadora, geóloga Seção de Investigações, Riscos e Gerenciamento Ambiental Área de Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente



Estrutura da apresentação

- Temas de trabalho
- Processos do meio físico
- Exemplos de avaliações geológico-geotécnicas para área de risco de escorregamento



Temas de trabalho



- Gestão de riscos naturais e tecnológicos
- > Atendimentos emergenciais
- > Investigação de acidentes naturais e tecnológicos
- Informações públicas



Mapeamentos: PMRR, Regularização fundiária, setorização





Atendimentos de emergência




Investigações de acidentes















VIDEO ÁREA DE RISCO IPT https://youtu.be/bhKWHx08jFA







Processos do meio físico



PROCESSOS NATURAIS

GEOLÓGICO

EXÓGENOS

Erosão e Assoreamento

Movimentos de Massa

Colapso e Subsidência




CLASSIFICAÇÃO ADOTADA: Augusto Filho (1992)

- Rastejos
- Escorregamentos
- Quedas/Tombamentos
- Corridas de Massa



RASTEJO





RASTEJO











ESCORREGAMENTOS

Escorregamento Planar (Translacionais)




Ruptura ao longo de superfícies de fraqueza (xistosidade, foliação, etc)

Escorregamento em Cunha




Escorregamentos Circulares (Rotacionais)





ESCORREGAMENTOS PLANARES

Escorregamento Planar (Translacionais)



Ruptura ao longo de superfícies de fraqueza (xistosidade, foliação, etc)



ESCORREGAMENTOS PLANARES












ESCORREGAMENTOS CIRCULARES/ROTACIONAIS

Escorregamentos Circulares (Rotacionais)





ESCORREGAMENTOS CIRCULARES/ROTACIONAIS






ESCORREGAMENTOS EM CUNHA

(CONDICIONADOS POR ESTRUTURAS)

Escorregamento em Cunha





ESCORREGAMENTOS EM CUNHA

(CONDICIONADOS POR ESTRUTURAS)





Quedas, rolamento de blocos, tombamento, desplacamento











CORRIDAS









Exemplos de avaliações geológicogeotécnicas para área de risco de escorregamento



Demandas

- Análise e Avaliação de risco de escorregamento;
- Análise e Avaliação de acidentes naturais e tecnólogicos.

Solicitantes

- Ministérios Públicos Federal, Estadual e Municipal;
- Tribunal de Justiça;
- Governos Federal, Estadual e Municipal; e
- Empresas públicas e privadas.



Exemplos de quesitos para áreas não mapeadas

- Averiguar se a área está em risco.
- Verificar se tem histórico de ocorrência de eventos de desastres.
- Analisar as condições das moradias.
- Analisar a necessidade de remoção de moradias.
- Quanto às medidas quais devem ser providenciadas para solução do problema.



Exemplos de quesitos para áreas já mapeadas

- Informe se há necessidade de remoção de moradias das áreas de risco, indicando, neste caso, expressamente quais moradias devem ser removidas.
- Caso seja possível a manutenção de moradias nas área de riscos identificadas, informar quais podem permanecer e as obras e intervenções que são necessárias para eliminar ou mitigar o risco existente.
- Porque motivos a área pode ser considerada como sendo de graus baixo e médio para escorregamento? Quais os percentuais de risco de escorregamento, bem como a possibilidade de ocorrência de prejuízo patrimonial, de lesão à integridade física dos residentes e, mesmo, de perda da vida humana?
- A captação e o escoamento das águas pluviais, bem como do sistema de esgotamento sanitário existentes no local são adequados, dada as características geográficas e geológicas do terreno? Justifique



- Analisar histórico de ocorrências de eventos
- Analisar as tipologias de processos presentes na área;
- Analisar as condições de deflagração dos processos;
- Analisar as condições das edificações e outras intervenções na área;
- Determinar o nível de risco da área; e
- Propor medidas de prevenção e de solução dos problemas.

Metodologia do Ministério da Cidades/IPT (2007).



MODELO DE ABORDAGEM DA UNDRO

UNDRO-(Office of the United Nations Disasters Relief Co-Ordinator)

- 1. Identificação dos riscos
- 2. Análise dos riscos
- 3. Medidas de prevenção
- 4. Planejamento para situações de emergência
- 5. Informações públicas e treinamento

Mapeamento



MÉTODO PARA MAPEAMENTO

QUAIS SÃO OS PARÂMETROS BÁSICOS?

1.DECLIVIDADE/INCLINAÇÃO

2.TIPOLOGIA DOS PROCESSOS

3.POSIÇÃO DA OCUPAÇÃO EM RELAÇÃO À

ENCOSTA

4.QUALIDADE DA OCUPAÇÃO

(VULNERABILIDADE)



SETORIZAÇÃO

- feita com o auxílio de FICHAS DE CAMPO (check list)
- uso de plantas, mapas, ou mesmo guias de ruas
- uso de fotografias aéreas, imagens de satélite
- uso de fotografias oblíquas de baixa altitude (helicóptero)
- trabalhos de campo com equipe treinada
- conhecimento do histórico da área
- DETERMINAÇÃO DO GRAU DE PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO PROCESSO OU MESMO DO RISCO DO SETOR



DETERMINAÇÃO DO GRAU DE RISCO

MUITO ALTO


ALTO

MÉDIO


BAIXO

SM – Setor de Monitoramento

















Avaliação geológico-geotécnica: blocos

Trabalhos de campo:

- Possibilidade de ocorrência de movimentos de massa
- Análise da situação das moradias
- Situação das obras de contenção existentes; e
- Avaliação das moradias com remoção preventiva e temporária.

Fonte: GZHgauchazh.clicrbs.com.br



Fonte: CPRM





Avaliação geológico-geotécnica: blocos

Recomendações:

- Encosta: não se espera novos escorregamentos;
- Remoção dos blocos;
- Execução de barreiras de proteção na encosta;
- Execução de canaletas de drenagem



Atendimentos emergenciais





Fonte: IPT/SIRGA Fonte: IPT/SIRGA

- Análise das condições do terreno: trincas, degraus de abatimento;
- Análise das condições meteorológicas: chuva em tempo real e previsão;
- Auxilia as equipes de resgate para localização das vítimas;
- Avaliar a segurança da equipe de resgate; e
- Avaliação das condições de estabilidade das edificações e obras.



Amarela Metro

https://www.youtube.com/watch?v=YKowYfw7pCs &list=PLc_tQpFqoPRag6htx_RkdNUZgij-AJbs_&index=2

REPUBLIC HIGHER OF THE COUNTY FRANCE CONTINUE SHOP THE SH

Linha 4 - Amarela



Acidente em Pinheiros (Zona Oeste) matou sete pessoas em janeiro de 2007 (Foto: Diário de S.Paulo)





- Maciço rochoso com faixas de rochas alteradas em meio a rocha de boa qualidade.
- Foliado e fraturado (com preenchimento)





Método NATM – New Austrian tunnelling Method












Instrumentação: superfície (deslocamento horizontal e vertical), nível d'água e piezômetro, tassômetro (movimentos do maçico entre o túnel e o maciço), pinos de convergência (movimentos no túnel – convergência e recalque)






 Projeto: Escavação túnel Capri e depois túneis de estação e os de conexões










- Investigação: Construção X Projeto
- Geologia
- Coluna d'água acima da calota
- Escavação em desacordo com o projeto
- Análise da instrumentação

Ausência de Sistema de Gestão de risco





- Inicio da ruptura em 12 de janeiro de 2007 no inicio da tarde
- 14:53 Colapso
- Nenhuma morte de trabalhar do interior do túnel. 7 vítimas na superfície



- Mapeamento minucioso dos escombros para identificação do modelo de ruptura;
- 30 profissionais;
- Análise de 6 mil documentos, ensaios de materiais, e entrevistas;
- Sucessão de fatores que desencadearam o colapso.



Fatores que levaram ao acidente:

- 1 Geologia estrutura geológica
- 2 Pressão de água
- 3 aprofundamento da rampa
- 4 Comportamento anômalo indicado na instrumentação
- 5 Inversão da escavação do primeiro rebaixo
- 6 Maior profundidade do primeiro rebaixo
- 7 Modificação da sequência de escavação do primeiro rebaixo
- 8 Não conformidades
- 9 Falta de tirantes
- 10 Detonação no dia do acidente
- 11 Inexistência da gestão de risco, planos de contingência e emergência



Seu desafio é nosso.

Muito Obrigada!!

Alessandra Cristina Corsi – accorsi@ipt.br Seção de Investigações, Riscos e Gerenciamento Ambiental Área de Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente

